UŽITEČNÝ POSTUP PŘI ROZHODOVÁNÍ O MATERIÁLU


Volba materiálů a nastavení očekávání

Určete úplnou kombinaci materiálu a laseru a poté rozlišujte mezi kompatibilitou a neověřeným výsledkem.

Tento průvodce byl přeložen pomocí AI. Důležité pokyny ověřte podle anglického originálu.

Písemné opakování

Vycházejte z uvedených případů, aniž byste připojovali, spouštěli nebo kontrolovali stroj. Nejisté informace zaznamenejte jako neznámé. Přesné pokyny ke stroji uchovejte pro případné pozdější fyzické nastavení.



Spolu s nastavením uchovejte složení, kompatibilní proces a přípravu šarže.

1. Určete základní materiál, povrchové úpravy, lepidlo, lepicí vrstvu a podklad. Ověřte informace dodavatele podle přesných omezení stroje. Neoznačený zbytek materiálu zůstává neznámý.

2. Nepoužívejte PVC ani chlorované plasty včetně vinylu na bázi PVC. Nepřipalujte roh pro identifikaci neznámého materiálu. Bezpečnostní list je užitečný podklad, nikoli plošné schválení pro laser.

3. Dřevo se liší strukturou vláken, hustotou a obsahem pryskyřice. Liší se i překližka, pokud jde o lepidlo a dutiny. Pojiva a emise MDF vyžadují vlastní kontroly vhodnosti a odsávání.

4. Kůže vyžaduje známý způsob činění, barviva a povrchové úpravy. Označení koženka nevylučuje PVC.

5. Čirý akrylát a modrá dioda mohou mít nesoulad vlnových délek. Přejatá receptura pro CO2 a více průchodů neprokazují metodu přímého řezání.

6. U kovu rozlišujte značení, úběr kovu, odstranění povrchové úpravy a řezání. Břidlice, dlaždice a sklo také vyžadují identifikovaný kompatibilní proces. Maskování, čištění a dokončení uchovejte v záznamu.

MATERIÁLOVÉ PŘÍPADY

Materiálové případy

Jde o smyšlené informační případy. Není potřeba vzorek ani laser.

Neoznačený pružný plast připomíná polotovar z internetu. Použili byste ho, nebo byste pro jeho identifikaci připalovali roh? Jaké důkazy chybí?

Dodavatel uvádí, že čirý litý akrylát je vhodný pro řezání laserem CO2. Váš laser je modrá dioda. Vyřešilo by nesoulad zkopírování receptury a přidání dalších průchodů?

Fiktivní dodavatel schvaluje novou šarži 3 mm překližky pro uvedené nastavení. Ve staré receptuře se používalo maskování, nový list není zamaskovaný. Co je potvrzeno a co je stále neověřené?

VYSVĚTLENÉ ODPOVĚDI A ZÁZNAM O MATERIÁLU

Vysvětlené odpovědi a záznam o materiálu

Neznámý zbytek materiálu
Vyřaďte ho. Získejte informace o složení, povrchové úpravě, lepidle a podkladu a poté ověřte přesný povolený proces.

Čirý signál
Zvolte podporovaný laser/proces nebo identifikovaný kompatibilní materiál. Více průchodů nevyřeší špatnou absorpci modré vlnové délky.

Šarže překližky
Fiktivní informace o kompatibilitě jsou uvedeny. Výsledek nové šarže zůstává neověřený a změnu maskování je třeba zaznamenat.

Důkazy o materiálu, dodavateli, šarži a složení:

Tloušťka, přesný laser/modul a zamýšlený účinek:

Příprava, maskování a zdroj výchozího nastavení:

Pozorovaný výsledek, čištění a dokončení nebo neznámé/neověřené:
