PRED PRAVIM OPRAVILOM

Varna nastavitev, krmilni elementi za ustavitev in skrb za stroj

Imejte referenco za preverjanje pred zagonom, prilagojeno posameznemu stroju, in analizirajte tri primere nastavitev brez povezave.

Ta vodnik je bil preveden z umetno inteligenco. Pomembna navodila preverite v angleškem izvirniku.

Pisna ponovitev

Obravnavajte navedene primere brez povezovanja, proženja ali pregledovanja stroja. Negotove informacije zabeležite kot neznane. Natančna navodila za stroj imejte pri vseh poznejših fizičnih nastavitvah pri roki.

Zaščita	Ustavljanje	Vzdrževanje
Predpisana zaščita	Fizični postopek	Odklopite v skladu z navodili

Pred uporabo preverite zaščito, ustavljanje in vzdrževanje glede na natančna navodila za konkretni stroj.

1. Uporabljajte ohišje, nadzorovano območje in varnostne zapore, ki jih zahteva konkretni stroj. Drugim osebam in hišnim ljubljenčkom preprečite vstop v delovno območje.

2. Preverite, ali zaščitna očala ustrezajo zahtevani valovni dolžini in stopnji zaščite. Barvni odtenek ali to, da so očala priložena v škatli, ne potrjujeta ustrezne zaščite.

3. Pred proženjem preverite odsesavanje. Pomoč z zrakom dovaja zrak v bližino reza, odsesavanje odstranjuje hlape. Imata različni funkciji.

4. Uporabljajte materiale, za katere je določeno, da so dovoljeni. PVC-ja, vinila na osnovi PVC-ja in neznanih plastik ne uporabljajte. Ne uporabljajte poskusnega vžiga za prepoznavanje materiala.

5. Preverite določeno delovno mizo in podlago, raven material pritrdite ter zagotovite dovolj prostora za celotno glavo in celoten obseg pomika. Predogled ne upošteva višine sponke.

6. Poznajte postopek fizične ustavitve in izklopa v sili. Ostanite ob delujočem laserju. Upoštevajte načrt ukrepanja ob požaru za konkretni stroj in pred ponovnim zagonom odpravite vzroke.

TRIJE PRIMERI ZA PONOVITEV

Trije primeri za ponovitev

Odgovorite brez povezovanja ali upravljanja stroja.

Pomoč z zrakom je nameščena, vendar odsesavanje ni na voljo. Ali je nastavitev pripravljena? Pojasnite.

Predogledne poti se v tlorisnem pogledu izognejo visoki sponki. Kateri dokazi o zadostnem odmiku so še potrebni?

Opravilo je bilo ustavljeno v Beam Bench. Ali ga lahko nadaljujete z ukazom »Nadaljujte«? Katere preveritve so potrebne pred poznejšim ukazom »Začetek«?

Dejanska navodila imejte pri roki

Ob izbruhu plamena takoj ustavite in upoštevajte postopek za požar pri stroju. Lotite se le požara, ki ga lahko varno obvladate in za katerega ste usposobljeni. Sicer zapustite območje in pokličite reševalce.

ODGOVORI IN DNEVNIK VZDRŽEVANJA

Odgovori in dnevnik vzdrževanja

Dovod zraka in odsesavanje
Pomoč z zrakom ne more nadomestiti zahtevanega odsesavanja. Pred zagonom odpravite težavo z manjkajočim odsesavanjem.

Odmik sponke
Preverite dejansko glavo, višino sponke in celotno območje pomika v skladu s postopkom za ta stroj.

Ustavitev ali premor
Ustavitev prekliče opravilo. Ukaz »Nadaljujte« nadaljuje aktivno opravilo, ki je bilo začasno ustavljeno, ne pa preklicanega opravila. Za nov zagon sta potrebna nova nastavitev in ponovni pregled obdelovanca.

Pri preverjanju stroja iz kompleta in vzdrževanju odklopite napajanje v skladu z navodili. Uporabite proizvajalčeve postopke za ogrodje, jermen, vodilo, kabel, lečo/okence in čiščenje. Preprečite kopičenje odpadkov. Splošno topilo ali nastavitev jermena nista univerzalna.

Datum, priročnik/različica in opravljene preveritve:

Najdena težava, izvedeni ukrep in nerešena zadeva:
