REFERENCA KONTROL


# Uporaba okvirjanja z laserjem pri nizki moči

Prepoznajte okvirjanje z vklopljenim laserjem, njegovo dodatno potrditev in končne kontrole, ki jih morate preveriti.

Ta vodnik je bil preveden z umetno inteligenco. Pomembna navodila preverite v angleškem izvirniku.

### Obseg pregleda

Pisni pregled. Ohranite izbrano možnost **Brez stroja** in ostanite v stanju **prekinjena povezava**. Napaka, proženje ali zagon krmilnika niso potrebni. Izbirnim projektom v mapi demo-projects so povezave s strojem odstranjene, vsebujejo pa le primere oblikovanja in nastavitev.




Izklop laserja je privzeta možnost za začetnike. Izbira proženja z nizko močjo je ločena od delovne moči pri obdelavi grafike.

1. Uporabite to kot referenco kontrol. Za pregled proženje, okvirjanje ali zagon s povezanim strojem niso potrebni.

2. Ko je **Okvir: Laser vklopljen** neoznačeno, je Okvir možnost z izklopljenim laserjem, prikazana v lekciji.

3. Če označite **Okvir: Laser vklopljen**, se gumb spremeni v **Okvir: Laser vklopljen**. Ta izbira lahko sproži laser z nizko močjo in označi material.

4. Pri izbiri proženja se prikaže **Potrdi lasersko okvirjanje**. Preberite opozorilo; če pustite, da potrditev poteče, se ta poskus potrditve prekliče.

5. V predstavitvi okvirjanje s proženjem prikazuje Laser S 10. To je primer odčitka krmilnika, ne univerzalna nastavitev moči.

6. Po prikazanem okvirjanju preverite stanje **Nedejaven**, **Laser S pri ničli** in odznačeno možnost Laser vklopljen. Pred vsakim poznejšim okvirjanjem preverite dejanske kontrole.

HITER PREGLED

# Hiter pregled

Uporabite referenco za razlago, katero okvirjanje lahko proži laser, kje se prikaže dodatna potrditev in katero končno stanje morate preveriti. Ohranite možnost Okvir: Laser vklopljen neoznačeno.

☐ Za odgovore na ta vprašanja ne prožite laserja.

☐ Okvirjanje sledi mejam opravila; če spremenite grafiko, izvor ali vključeni izhod, je potrebno ponovno preveriti postavitev.

Katero okvirjanje je privzeto za začetnike?

---

Katera dodatna potrditev pripada izbiri proženja?

---

Katero stanje in katere vrednosti kontrol morate nato preveriti?

---

**Naj bo primerjava smiselna**

Primerjajte shranjena polja in pojasnjeno utemeljitev. Datoteka ali stanje programske opreme ne moreta preveriti fizičnega stroja.

POJASNJENI ODGOVORI IN DATOTEKE

# Pojasnjeni odgovori in datoteke

**Privzeto**
Okvir z neoznačeno možnostjo Laser vklopljen je privzeta možnost za začetnike z izklopljenim laserjem.

**Izbira proženja**
Okvir: Laser vklopljen uporablja Potrdi lasersko okvirjanje. Nizka moč lahko še vedno označi material; ločena je od delovne moči pri obdelavi grafike.

**Pregled končnega stanja**
Nedejaven, Laser S je nič in možnost Laser vklopljen je odznačena. Pri fizičnem okvirjanju sta še vedno potrebna preverjanje nastavitev dejanskega stroja in preverjanje prostega prostora.

**laser-frame-finished.lzrproj**
Izbirni primer v mapi demo-projects, samo oblikovanje in nastavitve.

**laser-frame-practice.lzrproj**
Izbirni primer v mapi demo-projects, samo oblikovanje in nastavitve.

**laser-frame-start.lzrproj**
Izbirni primer v mapi demo-projects, samo oblikovanje in nastavitve.

Izbirni projekti v mapi demo-projects ohranjajo primer grafike za postavitev. Niso zahteva za ponovitev okvirjanja s proženjem. Pri dejanski uporabi so potrebni zaščita oči, nadzor, fokus, prezračevanje in prosta pot.

Ustreza prikazanim kontrolam Beam Bench 0.2.37 in, kjer je to primerno, popravljenemu zaključku. Poznejše postavitve plošč se lahko razlikujejo.